G L O B A L I N T E R N A T I O N A L

T A B L E D E R E P A S S A G E

A V E C G E N E R A T E U R

5 L

G L O B A L F U T U R A C 5

M A N U E L D ' U T I L I S A T I O N

INSTRUCTIONS GENERALES

LA TABLE DE REPASSAGE AVEC GENERATEUR " FUTURA " EST DESTINEE AU REPASSAGE DE TOUS TISSUS EN MODE PROFESSIONNEL, UTILISANT UNE PRODUCTION DE VAPEUR CONTINUE.

AVANT LA MISE EN SERVICE, VERIFIER QUE LE VOLTAGE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE CORRESPOND A CELUI INDIQUE SUR LA PLAQUE APPOSEE SUR L'APPAREIL.

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-APRES ET S'Y CONFORMER SCRUPULEUSEMENT.

MODE D'EMPLOI

A/ DEVISSER LE BOUCHON DE SECURITE (40) ET REMPLIR LA CUVE AVEC DE L'EAU ORDINAIRE - REVISSER LE BOUCHON SANS SERRER EXCESSIVEMENT.

B/ BRANCHER LA FICHE (2) DANS UNE PRISE DE COURANT 220 V MONOPHASE MUNIE D'UNE MISE A LA TERRE.

C/ APPUYER SUR LE CONTACT LUMINEUX (51 GAUCHE) POUR ACTIVER LE CHAUFFAGE DE LA CUVE. APPUYER SUR LE CONTACT LUMINEUX (51 DROITE) POUR ACTIVER LE CONTACT DU FER.

D/ REGLER LE THERMOSTAT DU FER (22) A LA POSITION " LINO " VAPEUR PLUS SECHE, OU " COTONE " VAPEUR PLUS HUMIDE.

E/ AVANT DE COMMENCER A UTILISER LA VAPEUR, ATTENDEZ QUE LE TEMOIN (52 DROITE) DE LA CUVE SOIT ALLUME. S'IL S'ETEINT PENDANT LE REPASSAGE, CONTINUEZ A TRAVAILLER, IL SE REALLUMERA AUTOMATIQUEMENT SANS INFLUENCE SUR LA PRODUCTION DE VAPEUR.

F/ REGLER ENSUITE LE THERMOSTAT (7) DE LA TABLE SUIVANT LA QUALITE DU TISSUS A REPASSER - VALEUR MOYENNE 70° A 80°

G/ POUR FAIRE ARRIVER LA VAPEUR AU FER, APPUYER SUR LE MICRO-CONTACT (20) ET PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA VAPORISATION, ACTIONNER LA PEDALE (85/88).

H/ LE ROBINET (38) SERT A REGLER LE DEBIT DE VAPEUR.

AVERTISSEMENT ET RECOMMANDATIONS

- NE PAS RECOMPLETER AVEC DE L'EAU LORSQUE LA RESISTANCE DE LA CUVE EST SOUS TENSION.

- NE PAS DEVISSER LE BOUCHON (40) LORSQUE LA CUVE EST SOUS PRESSION.

- AVANT DE DEVISSER LE BOUCHON (40) OU DE VIDANGER LA CUVE AU MOYEN DU ROBINET (48) , S'ASSURER QU'IL N'Y A PLUS DE VAPEUR DANS LA CUVE.

- NE PAS LAISSER LE GENERATEUR INUTILISE SOUS TENSION PENDANT UNE LONGUE PERIODE.

- LORSQUE LA VAPEUR EST COMPLETEMENT EVACUEE, RETIRER LA PRISE DE COURANT, ATTENDRE 10 MINUTES, DEVISSER LENTEMENT LE BOUCHON (40) RECOMPLETER L'EAU A NIVEAU ET RECOMMENCER LES OPERATIONS DECRITES AU PARAGRAPHE " MODE D'EMPLOI ".